

# Macacão Apicultor Brim Algodão

## Tecmater

*Segurança, conforto e praticidade na Apicultura.*



### Descrição

**Fabricante:** Tecmater

**Código produto:** 515008005

**Modelo:** Macacão Apicultor Brim Tecmater®

**CA:** Sem certificação aplicável conforme MTE.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vestimenta de segurança confeccionada em tecido brim 100% algodão. Vestimenta tipo macacão de corpo inteiro. Mangas com fechamento de elástico nos punhos.. zíper vertical na parte frontal com fechamento da cintura até a altura do pescoço para fácil vestir e manuseio da vestimenta. Capuz 100% costurado e em formato de chapéu com viés rígido em PVC circundando a extremidade da aba. Facial em tela poliéster monofilamento costurado circundando 360 graus a face e a nuca para ventilação e melhor visualização. Tamanho único.



**Tela Frontal poliéster monofilamento 360**  
Mais Ventilação e conforto.

**Zíper frontal para melhor vestir**

## APLICAÇÃO

Vestimenta para proteção nas atividades de apicultura. Indicado para áreas de colheita de mel, manutenção de áreas infestadas por abelhas, retiradas de colmeias em locais urbanos, controle de enxames e outros.

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Durabilidade e praticidade. Permite a respiração e transpiração da pele do trabalhador, em conformidade com a NR 31 - **Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.**

O Macacão Apicultor Brim Tecmater® foi desenvolvido através de trabalhos de pesquisa em campo e cumpre perfeitamente com suas funções protetivas.

## CUIDADOS COM HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM

O uso e contaminação do EPI (por exemplo, resina de árvores, resíduos de óleos ou combustíveis, etc.) podem reduzir o seu nível de proteção e a sua vida útil. O número de lavagens e secagens também pode reduzir o nível de proteção, devido aos efeitos mecânicos da máquina de lavar. Para garantir o melhor nível de proteção possível as seguintes regras devem ser seguidas:

### Higienização:

- Higienizar frequentemente, no mínimo 2 vezes por semana.
- Lavar separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação para que o EPI não sofra danos no processo de lavagem.
- Não utilize escovas, esponjas ou materiais abrasivos para remover sujeiras ou manchas.
- Nunca deixe a calça do lado avesso no processo de lavagem, pois as fibras de proteção podem ser danificadas.
- Utilize apenas sabão neutro. Não utilize nenhum alvejante, amaciante, acidulante ou qualquer outro produto químico não recomendado pela Tecmater®.
- Em lavagem com máquina de lavar roupas coloque o EPI de modo que a peça se mova livremente.
- Lave a uma temperatura de até 40°C utilizando o programa de lavagem para roupa leve ou delicada.
- Não centrifugue.